

## Die wichtigsten Lote für den Praktiker

### Löten, allgemeine Hinweise

Löten ist ein Verfahren zum Verbinden metallischer Werkstoffe mit Hilfe eines geschmolzenen Zusatzmaterials „dem Lot“, gegebenenfalls unter Beigabe von Flussmitteln oder Anwendung von Schutzgasen bzw. im Vakuum. Beim Löten wird, im Gegensatz zum Schweißen, das Bauteil nicht aufgeschmolzen, denn das Lot hat stets eine niedrigere Schmelztemperatur als der Grundwerkstoff. Die Verbindungspartner werden dabei lediglich auf Schmelztemperatur (Arbeitstemperatur) des Lotes gebracht, welches erst dann dem Lötzapalt zugeführt wird. Den Teilen führt man jedoch nur so viel Wärme zu, bis das Lot zu fließen beginnt und durch Legierungsbildung und Diffusion eine Verbindung zustande kommt.

### Einige Vorteile der Löttechnik

- Verbinden verschiedenartiger Werkstoffe möglich
- Benötigt nur geringe Wärmeenergie
- Auch für nichtmetallische Werkstoffe geeignet
- Lötstellen ergeben dichte Verbindungen
- Lötverbindungen besitzen gute elektrische Leitfähigkeit
- Löten ergibt plastisch verformbare Teile
- Beim Löten entsteht nur geringer Verzug
- Verbinden unterschiedlich dimensionierter Teile möglich
- Lötverbindungen ergeben gute Festigkeitswerte
- Geringe Einrichtungskosten für Arbeitsplatz
- Große Auswahl an Loten für viele Anwendungen

### Wichtige Hinweise

- Korrosionsgefahr durch nicht entfernte Flussmittelreste
- Löten erfordert grosse Sorgfalt beim Arbeiten
- Konstruktive Gestaltung der Lötstelle ist aufwendig
- Oft sind Lehren und Fixierzubehör notwendig

### Einteilung der Lötverfahren

Weichlöten:	bei Temperaturen unterhalb	450°C
Hartlöten:	bei Temperaturen oberhalb	450°C
Hochtemperaturlöten:	bei Temperaturen oberhalb	900°C

### Vorgänge beim Löten

Der Lötvorgang beim Spaltlöten beruht auf der Kapillarwirkung des Lotes, d.h. seiner Fähigkeit in einen engen Spalt von 0,05 bis 0,2mm ohne fremdes Zutun hineinzuwandern. Der Grund hierfür ist, dass in diesen engen Spalten der kapillare Fülldruck so gross ist, dass sich ein Spalt von selbst mit Lot füllt; das Lot regelrecht in den Spalt hinein gesogen wird.

### Hinweise für eine fachgerechte Löt ausführung

#### Lötflächen säubern

Vor dem Löten Oxid- und Fremdstoffsichten wie Rost und Zunder mechanisch entfernen. Fett und Öl gründlich mit Reinigungsmittel entfernen.

#### Flussmittel auftragen

Gegebenenfalls Flussmittelpaste mit einem Pinsel auf das kalte Werkstück auftragen. Sicherheitsvorschriften beachten.

#### Werkstücke fixieren

Werkstücke vor dem Erwärmen in richtige Lage bringen und fest fixieren. Optimalen Lötzapalt von 0,05 - 0,2 mm anstreben.

#### Lötstelle gleichmäßig erwärmen

Damit das Lot den Lötzapalt füllen kann, ist das Werkstück im Bereich des Lötzaptes gleichmäßig zu erwärmen. Die Arbeitstemperatur des gewählten Lotes sollte in maximal 3 Minuten erreicht sein. Überhitzung schadet dem Lot und dem Werkstück.

#### Lot am Lötzapalt ansetzen

Nachdem das Flussmittel gleichmäßig zu einem Glasfluss durchgeschmolzen ist, wird das Lot am Lötzapalt angesetzt. Das Lot füllt den engen Lötzapalt und steigt auch entgegen der Schwerkraft im Lötzapalt nach oben.

#### Werkstücke abkühlen lassen

Hat das Lot den Lötzapalt gefüllt, muss das Werkstück in der Fixierung so lange abkühlen, bis das Lot erstarrt ist. Danach kann das Werkstück aus der Fixierung gelöst und beschleunigt abgekühlt werden.

#### Flussmittelreste entfernen

Um Korrosion zu vermeiden, sind Flussmittellückstände nach dem Löten gründlich mittels Wasser / Bürste zu entfernen.

### Auswahltafel auf der Rückseite

Die Auswahltafel zeigt einen Überblick über die am häufigsten benötigten Lote zum Spaltlöten, Fugenlöten, Weichlöten und Verzinnen. In den anwendungstechnischen Hinweisen ist vermerkt, welche Werkstoffe mit dem jeweiligen Lot gelötet werden können und was sonst noch beim Löten zu beachten ist.

**Im Fontargen-Programm finden Sie eine weitere Vielzahl von Lotlegierungen in den unterschiedlichsten Ausführungsformen. Die Tabelle auf der Rückseite enthält lediglich eine Auswahl der gebräuchlichsten Standardtypen für den Praktiker. Für Ihre individuelle Anwendung kontaktieren Sie bitte unsere Techniker. Diese beraten Sie gerne detailliert.**

## Technische Daten und Anwendungshinweise für Fontargen-Lote und Flussmittel

### Produkte-Programm (Auswahl der gebräuchlichsten Standardlote)

	Kapillares Löten / Spalt-Löten			Fugen-Löten			Weich-Löten			Verzinnen			
	Kupfer-Lot	Neusilber-Lot	Silber-Lot, cadmiumfrei	Silber-Lot, cadmiumfrei	A 340	A 210	AF 210	Messing-Lot	Alu-Lot	A 407L	A 611	AP 614/12	AP 604/12
<b>A 3005 V</b>	<b>A 102</b>	<b>AF 102</b>	<b>A 314 / AF 314</b>	<b>AF 320 XL</b>	<b>blank</b>	<b>umhüllt</b>	<b>flexibel umhüllt</b>	<b>blank</b>	<b>umhüllt</b>	<b>blank</b>	<b>blank</b>	<b> auf Rollen</b>	<b>Dose</b>
<b>L-Ag 5 P</b>	<b>L-CuNi10Zn42 + 1%Ag</b>	<b>CU 305</b>	<b>CU 305</b>	<b>AG 103</b>	<b>AG 104</b>	<b>AG 105</b>	<b>AG 105</b>	<b>L-Ag40Sn</b>	<b>L-CuZn40</b>	<b>L-AlSi12</b>	<b>L-Sn 60 Pb</b>	<b>L-Sn 99,9</b>	<b>3.1.1.A</b>
Norm EN 1044 / 29453	CP 104	Cu - P - Ag	Cu - Zn - Ni - Ag	Ag - Cu - Zn - Sn	Ag - Cu - Zn - Sn	Ag - Cu - Zn - Sn	Ag - Cu - Zn - Sn	CU - Zn	CU - Zn	CU 301	CU 301	S-Sn96Pb40	Sn - Pb
Haupt-Legierungselemente												S-Sn96Ag3	Sn
Arbeitstemperatur	710°C	890°C	890°C	650°C	670°C	690°C	690°C					185°C	285°C
Zugfestigkeit (N/mm²)	210 - 270	785	330 - 430	350 - 430	350 - 430	350 - 430	350 - 430					221°C	
<b>Abmessungen</b>	<b>2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>1,5 + 2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>1,5 + 2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>1,5 + 2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>2,0x500</b>	<b>2,0</b>	
Verpackungseinheit/Gewicht	1,0kg	1,0kg	1,0kg + 5,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg + 1,0kg	0,1kg	0,25kg + 1,0kg	1,0kg
<b>Flussmittel - Typ</b>	<b>F-SH 1 / FH 10</b>	<b>F-SH 2 / FH 21</b>	<b>F-SH 1 / FH 10</b>	<b>F-SH 1 / FH 10</b>	<b>F-SH 1 / FH 10</b>	<b>F-SH 1 / FH 10</b>	<b>F-SH 1 / FH 10</b>	<b>F-SH 2 / FH 21</b>	<b>F-SH 2 / FH 21</b>	<b>F-LH 1 / FL 10</b>	<b>F-SW 12</b>		
FONTARGEN - Flussmittel je nach Anwendung auswählen	F300 H Ultra (Paste)	F100* (Paste)	F300 H Ultra (Paste)	F300 H Ultra (Paste)	F300 H Ultra (Paste)	F100 (Paste)	F100 (Paste)	F300 H Ultra (Paste)	F100 (Paste)	F400 MD (Paste)	F600	Allroundflussmittel	
Anmerkung, Flussmittel	F300 (Pulver)	F120 (Pulver)	F300 (Pulver)	F300 (Pulver)	F300 (Pulver)	F120 (Pulver)	F120 (Pulver)	F300 (Pulver)	F400 (Pulver)	F400 (Pulver)	Auf Anfrage lieferbar: F600 CW für die Cu-Rohrinstallation oder F600 CC auf Kolophoniumbasis für die Elektrotechnik	Auf Anfrage lieferbar: F600 CW für die Cu-Rohrinstallation oder F600 CC auf Kolophoniumbasis für die Elektrotechnik	
Verpackungseinheit/Gewicht	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	0,5kg	---
<b>Anwendungstechnische Hinweise</b>													
Grundwerkstoffe	Kapillares Löten / Spalt-Löten			Fugen-Löten			Weich-Löten			Verzinnen			
Stahl	XXX	XX	XX	XX	XX	XX	XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	
Verzinkter Stahl	XX	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Rostfreier Stahl				XX	XX	XX				XX			
Hartmetall	(X) 1			XX	XX	XX	X						
Kupfer	XX (ohne Flussm.)	X		XXX	XXX	XXX	X			XX	X	X	
Messing	X (mit Flussm.)			XX	XX	XX	X			X	X	X	
Bronze	X (mit Flussm.)			XX	XX	XX	X			X	X	X	
Aluminium + Al-Legierungen				XXX	XXX	XXX				XX			
Nickel + Ni-Legierungen											X		
	XXX = Lot für Anwendung sehr gut geeignet / XX = Lot für Anwendung gut geeignet / X = Lot für Anwendung anwendbar / / (X) 1 = Anwendung abhängig von Hartmetall												
<b>Anwendungen</b>	<b>Kapillares Löten / Spalt-Löten</b>			<b>Fugen-Löten</b>			<b>Weich-Löten</b>			<b>Verzinnen</b>			
Weitere Hinweise beim Lot-Hersteller.	Elektrotechnik, Sanitär-installationen			Kapillare Verbindungen, Verbindungen von verzinnten Rohren und Behältern, Armaturen aus Bronze und Messing, Lötverbindungen von Stahlteilen.			Kapillare Verbindungen, Korrosionsbeständig. Für die Lebensmittelindustrie, Elektrotechnik, Klimatechnik, Kühlanlagen und Sanitäranlagen.			Verzinnen und Weichlöten von Kupfer, Messing, Stahl, Inox und Guss.			
Bei besonderen Problemen bitte die Lötspzialisten bei voestalpine Böhler Welding kontakt aufnehmen.	Reparatur von Werkzeugen, Fahrradrahmen und Stahlmöbeln.			Korrosionsbeständig. Für die Lebensmittelindustrie, Elektrotechnik, Klimatechnik, Kühlanlagen und Sanitäranlagen. Auch als flexibles Lot AF 314F bzw. AF 314XL lieferbar.			Herstellung von Haushaltsgeräten, Messwerkzeugen, mechanischen Teilen, Sanitäranlagen.			Verzinnen und Weichlöten von Kupfer, Messing, Stahl, Inox und Guss.			

### 08.01 Die wichtigsten Lote für den Praktiker

Diese Information ist ein Hilfsmittel für den Praktiker. Sie gibt grundsätzliche technische Sachverhalte vereinfacht wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  
Die Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck bedarf in jedem Fall einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.